Raum

Name/Logo der Schule

Betriebsanweisung

Für das Arbeiten an

Kantenanleimmaschinen

verantwortlich

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Einzugsgefahren an den Transportwalzen
- Gefahren durch heiße Oberflächen
- Je nach Bauart:

Mögliche Gefährdungen durch Laserstrahlen



- Gefahr durch das Messer beim Abkappen der Anleimkanten
- Brandgefahr durch das verwendete Reinigungsmittel
- Sonstige chemische Gefahren durch das Reinigungsmittel



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Die Maschinen dürfen nur durch unterwiesene Mitarbeiter betrieben werden.
- Tragen von enganliegender Arbeitskleidung.
- Wenn heiße Oberflächen am Material zu erwarten sind, müssen entsprechende, enganliegende Schutzhandschuhe getragen werden.



- Tragen von Sicherheitsschuhen min. S1.
- Beim laufenden Betrieb nicht in den Gefahrenbereich fassen.
- Schutzeinrichtungen nicht entfernen oder überbrücken.
- Öffnen von vorhandenen elektrischen Schaltkästen nur durch Fachpersonal.



- Beim Nachfüllen des Reinigungsmittels die Brandgefahren beachten und Maschine entsprechend abkühlen lassen.
- Beim Nachfüllen die Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Reinigungsmittels beachten. Min. Schutzbrille und den Anforderungen entsprechende Schutzhandschuhe verwenden.



• Besondere Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit Laserkanten festlegen





- Lehrer informieren
- Maschine erst nach Stillstand durch Fachpersonal überprüfen
- Im Brandfall Löschversuch unternehmen

Erste Hilfe



- Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan).
- Stromzufuhr unterbrechen

Schulleitung

- Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

Notruf: 112 Krankentransport: 19222

Instandhaltung

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- Arbeitsplatz nach Arbeitsende reinigen
- E-Check alle vier Jahre durch bestellte Elektrofachkraft (ortsunveränderlich

Freigabe: Bearbeitung: 23. Dezember 2019